

OMRON

TYPE 3G3RX-
Modèle de variateur série SJ700D

MANUEL D'INSTRUCTIONS


Nous vous remercions d'avoir acheté un variateur RX. Pour assurer le fonctionnement sûr de l'appareil, veuillez lire les consignes de sécurité incluse dans ce document ainsi que tous les manuels d'utilisation du variateur.

Table with 2 columns: Nom, Cat. No. Row 1: Manuel d'utilisation série RX, 1560-FR2-04

OMRON Corporation

NT209XE-FR

Nomenclature



Installation et câblage

Dimensions





Table with 6 columns: 3G3RX-, W, W1, H, H1, D. Lists dimensions for various model ranges.

Schéma de connexion standard



\* La sortie relais est réglée par défaut en usine sur le contact NF pour AL2 et le contact NO pour AL1.

Symboles des bornes, taille des vis et couple de serrage

Table mapping terminal symbols (R, S, T, U, V, W, etc.) to terminal types and screw sizes for different models.

Table showing recommended screw sizes and torque for terminals M3, M4, M5, M6, M8, M10.

Touches

Table listing control buttons (LOCAL REMOTE, Augmenter, Diminuer, etc.) and their functions.

Liste des paramètres

Large table listing parameters (d001 to b131) such as output frequency, current, speed, and torque, along with their monitoring ranges.

Table listing functions (Nom de la fonction) and their corresponding monitor or data page (Moniteur ou plage de données).

Consignes de sécurité

Indications et significations des informations de sécurité

Dans ce manuel, les précautions et signes suivants sont utilisés pour signaler des informations relatives au fonctionnement sûr du variateur RX.

Signification des signes

Visual definitions for safety signs: DANGER (triangle with exclamation mark), ATTENTION (triangle with exclamation mark), and a downward arrow sign.

Symboles d'alerte de ce document

Visual definitions for alert symbols: a lightning bolt in a triangle (warning of electric shock) and a downward arrow in a square (warning of mass).

